

ME → Assainissement de la  
façade du restaurant de la  
Gérine

Cercle catholique de Marly  
Route de la Gruyère 18  
1723 Marly

## Plan de situation

Parcelle 117

1:500

08.04.24

A3 / MEM

Architecte

Requérant

